

*SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN
(SONEB)*



MARCHE DE SERVICES

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

*Avis d'appel d'offre ouvert N°002/25/SONEB/DG/DAAG/PRMP/CCMP/SPMP/CK du
24/02/2024*

Objet : *Entretien et réparation des véhicules de la SONEB, gestions
2025 - 2026 en accord-cadre de deux ans, à bons de commande*

Source de financement : *Fonds propres (budget autonome)*

Gestion : *2025-2026*


Accord de prêt : *Néant*

Commencé le : 02/04/2025

Achévé le : 02/04/2025

Avril 2025

(Handwritten signatures and initials)



Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'appel d'offres N° S-DAAG-100477 relatif à l'entretien et la réparation des véhicules de la SONEB, gestions 2025 - 2026 en accord-cadre de deux ans, à bons de commande.

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National

L'an deux mil vingt-cinq et le mercredi deux avril à 15 heures, dans la salle de conférence du 3^{ème} étage de la Direction Générale de la SONEB, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N°063/25/SONEB/DG/PRMP/SP du 20 mars 2025 :

- Président : Hugues MEHOU ; PRMP
- Rapporteur : Houzérou IDRISOU ; représentant DAAG ;
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	Modeste DOSSOU-YOVO	SPMP	<i>Avec voix délibérative</i>
	Chamchiatt KOFFE	Assistante/PRMP	<i>Avec voix délibérative</i>
	Yvonnick AZANDOSSESSI	C/SSP	<i>Avec voix délibérative</i>
DF	Olivier BOSSOU	Comptable	<i>Avec voix délibérative</i>
DAJCDA	Max-Aurel AHOUANHOUN	Juriste	<i>Avec voix délibérative</i>

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot N° 1	Intitulé : Entretien et réparation des véhicules à essence et certains TOYOTA 4X4 Bâché diesel
Procédures	
Mode de passation	Appel d'Offres Ouvert National
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	PV N°008/2025/CCMP/SP du 24/02/2025 et addendum autorisé par PV N° 011/2025/CCMP/SP du 11/3/2025
Soumissionnaire(s)	

S_DAAG_100477 - Entretien et réparation des véhicules de la SONEB, gestions 2025 - 2026 en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

<ul style="list-style-type: none"> - ETS GEMADE - ETS GAMA - EXPERIENCE 2000 - SAPF - STEM SARL 	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
ETS GEMADE	Offre économiquement moins avantageuse
EXPERIENCE 2000	Offre économiquement moins avantageuse
SAPF	Offre économiquement moins avantageuse
STEM SARL	Offre économiquement moins avantageuse
Attributaire	
Nom	ETS GAMA
Montant proposé	1.662.620 F CFA TTC
Montant évalué (corrigé)	1.662.620 F CFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Entretien et réparation des véhicules à essence et certains TOYOTA 4X4 Bâché diesel
Prix	1.662.620 F CFA TTC
Délai d'exécution	24 mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire du lot 1 au soumissionnaire **ETS GAMA** suivant les prix unitaires ci-après :

ref

6

8

B

3

[Signature]

1. PIECES, LUBRIFIANTS ET MAIN D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN D'UN VEHICULE KIA-RIO BERLINE

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Huile à moteur	2 500
02	Filtre à huile	3 000
03	Filtre à essence	7 000
04	Filtre à air	11 500
05	Huile assistée	2 500
06	Liquide lave glace	2 000
07	Main d'œuvre	4 000

2. PIECES, LUBRIFIANTS ET MAIN D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN D'UN VEHICULE RENAULT LOGAN BERLINE

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Huile à moteur	2 500
02	Filtre à huile	3 000
03	Filtre à air	11 500
04	Joint boulon carter	1 000
05	Huile à pont	2 500
06	Huile à boîte	2 500
07	Huile assistée	2 500
08	Bidon d'huile ATF	3 000
09	Liquide lave glace	2 000
10	Nettoyant injecteur essence	2 000
11	Main d'œuvre	4 000

3. PIECES, LUBRIFIANTS ET MAIN D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN D'UN VEHICULE TOYOTA YARIS BERLINE

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Huile à moteur	2 500
02	Filtre à huile	3 000
03	Filtre à essence	7 000
04	Filtre à air	12 000
05	Huile assistée	2 500
06	Liquide lave glace	2 000
07	Main d'œuvre	4 000

4. PIECES, LUBRIFIANTS ET MAIN D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN D'UN VEHICULE TOYOTA HILLUX PICK-UP 3.0 4X4

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Huile à moteur	3 000
02	Filtre à huile	5 000
03	Filtre à gasoil	8 000
04	Filtre à air	15 000
05	Pré filtre	5 000
06	Joint boulon carter	1 000
07	Huile à pont	2 500
08	Huile à boîte	3 000
09	Huile assistée	2 500
10	Liquide lave glace	2 000
11	Nettoyant injecteur diesel	2 000
12	Main d'œuvre	5 000

✓

✓

+

AB

~~AB~~

5

Q

1. VEHICULE KIA-RIO BERLINE

± ENTRETIEN ET REPARATION CLIMATISATION D'UN VEHICULE KIA-RIO BERLINE

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Evaporateur	35 000
02	Huile PAG	5 000
03	Filtre habitacle	5 000
04	Fréon de gaz 134 A	10 000
05	Tuyau d'aspiration	5 000
06	Sonde	10 000
07	Pochette Joints	2 500
08	Détendeur	15 000
09	Compresseur moteur	58 000
10	Tuyau de refoulement	8 000
11	Condenseur	40 000
12	Main d'œuvre	10 000

± PIECES POUR REPARATION D'UN VEHICULE KIA-RIO BERLINE

N° Ordre	DESIGNATION	P U HT
01	Cylindre de roue	15 000
02	Bobines d'allumage	15 000
03	Courroies de direction	10 000
04	Courroies motrice	12 500
05	Joint cache culbuteur	10 000
06	Jeu de balais essuie-glace	12 000
07	Jeu de plaquette frein avant	15 000
08	Jeu de plaquette frein arrière	17 000
09	Tambours frein arrière	30 000
10	Jeu de coussinet pallié	20 000
11	Jeu de coussinet bielle	20 000
12	Jeu de piston	50 000
13	Jeu de chemise	70 000
14	Jeu de segment	35 000
15	Bougies d'allumage	15 000
16	Pompe assistée	45 000
17	Pompe à essence	25 000
18	Pompe d'injection électronique	40 000

19	Pompe à eau	35 000
20	Pompe à huile	40 000
21	Culasse	80 000
22	Arbre à came	30 000
23	Vilebrequin	70 000
24	Roue libre du démarreur	15 000
25	Capteur ABS	15 000
26	Radiateur	40 000
27	Alternateur	40 000
28	Démarreur	40 000
29	Amortisseurs AV et AR	40 000
30	Silentbloc caoutchoucs AV et AR	4 000
31	Biellettes AV de direction	8 000
32	Rotules AV de direction	12 500
33	Rotules Pivots direction	15 000
34	Barre stabilisatrice	30 000
35	Roulements moyeux AV et AR	30 000
36	Moyeux AV et AR	35 000
37	Kit d'embrayage	110 000
38	Disque d'embrayage	35 000
39	Piston coupelle cylindre de roue	4 000
40	Coupelle des cylindres de roue	2 000
41	Maitre-Cylindre	35 000
42	Crémaillère	90 000
43	Klaxon	10 000
44	Joint culasse	15 000
45	Bielle	10 000
46	Transmission	35 000
47	Closions de transmission	15 000
48	Boite de vitesse BV	200 000
49	Bloc moteur	200 000
50	Main d'œuvre	50 000

2. VEHICULE RENAULT LOGAN BERLINE

↓ ENTRETIEN ET REPARATION CLIMATISATION D'UN VEHICULE RENAULT LOGAN BERLINE


N°	DESIGNATION	P U HT
01	Evaporateur	35 000
02	Huile PAG	5 000
03	Filtre habitacle	5 000
04	Fréon de gaz 134 A	10 000
05	Tuyau d'aspiration	5 000
06	Sonde	10 000
07	Pochette Joints	2 500
08	Détendeur	15 000
09	Compresseur moteur	58 000
10	Tuyau de refoulement	8 000
11	Condenseur	40 000
12	Main d'œuvre	10 000

↓ PIECES POUR REPARATION D'UN VEHICULE RENAULT LOGAN BERLINE

N° Ordre	DESIGNATION	P U HT
01	Bougies d'allumage	15 000
02	Bobines	15 000
03	Courroie alternateur	8 000
04	Courroie motrice	12 500
05	Moto-ventilateur	15 000
06	Jeu de balais essuie-glace	10 000
07	Jeu de plaquette frein avant	15 000
08	Jeu de garniture frein arrière	20 000
09	Tambours frein arrière	30 000
10	Jeu de coussinet pallié	20 000
11	Jeu de coussinet bielle	20 000
12	Jeu de piston	50 000
13	Jeu de chemise	70 000
14	Jeu de segment	35 000
15	Pompe à essence	25 000
16	Pompe assistée	35 000

17	Pompe à eaux	30 000
18	Pompe d'injection essence	40 000
19	Pompe hydraulique des freins	45 000
20	Pompe a	25 000
21	Pompe à huile	35 000
22	Culasse	90 000
23	Arbre à canne	30 000
24	Capteur arbre à canne	20 000
25	Capteur vilebrequin	25 000
26	Capteur ABS	15 000
27	Capteur Pression	25 000
28	Capteur MAP	25 000
29	Radiateur	40 000
30	Alternateur	40 000
31	Démarrreur	40 000
32	Bloc-Moteur	200 000
33	Rampe de distribution	30 000
34	Crémaillère	90 000
35	Caoutchoucs tampon	15 000
36	Caoutchoucs pallier AR	4 000
37	Caoutchoucs barre stabilisatrice	5 000
38	Caoutchoucs lame ressort AR	3 000
39	Transmission	35 000
40	Moyeux	40 000
41	Rotule de direction	10 000
42	Biellette de direction	8 000
43	Bocal Porte filtre à gasoil	15 000
44	Turbo Compresseur	100 000
45	Turbo moteur	200 000
46	Régulateur de pression	25 000
47	Régulateur électrique	30 000
48	Bougies de préchauffage	10 000
49	Boite de vitesse	200 000
50	Joint cache culbuteur	20 000
51	Amortisseur AV	40 000
52	Amortisseur AR	40 000
53	Transmission avant	35 000
54	Silentblocs inférieur	8 000
55	Silentblocs Châssis	12 000
56	Silentblocs supérieur	12 000


S_DAAG_100477 - Entretien et réparation des véhicules de la SONEB, gestions 2025 - 2026 en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

6/6, 9


57	Etrier avant	20 000
58	Nécessaire étrier	10 000
59	Biellette avant	10 000
60	Joint cache culbuteur	10 000
61	Coupelles de roues	5 000
62	Disque de frein	25 000
63	Cylindre de roues frein AR	15 000
64	Cylindre d'embrayage émetteur	25 000
65	Cylindre d'embrayage récepteur	25 000
66	Disque d'embrayage	40 000
67	Butée d'embrayage	20 000
68	Klaxon	10 000
69	Main d'œuvre	50 000

79

←



3. VEHICULE TOYOTA YARIS BERLINE

✚ ENTRETIEN ET REPARATION CLIMATISATION D'UN VEHICULE TOYOTA YARIS BERLINE

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Evaporateur	35 000
02	Huile PAG	5 000
03	Filtre habitacle	5 000
04	Fréon de gaz 134 A	10 000
05	Tuyau d'aspiration	5 000
06	Sonde	10 000
07	Pochette Joints	2 500
08	Détendeur	15 000
09	Compresseur moteur	58 000
10	Tuyau de refoulement	8 000
11	Condenseur	40 000
12	Main d'œuvre	10 000

✚ PIECES POUR REPARATION D'UN VEHICULE TOYOTA YARIS BERLINE

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Cylindre de roue	15 000
02	Bobines d'allumage	15 000
03	Courroies de direction	10 000
04	Courroies motrice	12 500
05	Joint cache culbuteur	10 000
06	Jeu de balais essuie-glace	10 000
07	Jeu de plaquette frein avant	15 000
08	Jeu de plaquette frein arrière	20 000
09	Tambours frein arrière	35 000
10	Jeu de coussinet pallié	20 000
11	Jeu de coussinet bielle	20 000
12	Jeu de piston	40 000
13	Jeu de chemise	70 000
14	Jeu de segment	35 000
15	Bougies d'allumage	15 000
16	Pompe assistée	45 000

S_DAAG_100477 - Entretien et réparation des véhicules de la SONEB, gestions 2025 - 2026 en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

17	Pompe à essence	25 000
18	Pompe d'injection électronique	40 000
19	Pompe à eau	35 000
20	Pompe à huile	40 000
21	Culasse	80 000
22	Arbre à came	30 000
23	Vilebrequin	70 000
24	Capteur vilebrequin	25 000
25	Capteur ABS	15 000
26	Radiateur	40 000
27	Alternateur	40 000
28	Démarrreur	40 000
29	Amortisseurs AV et AR	40 000
30	Silentbloc caoutchoucs AV et AR	5 000
31	Biellettes AV de direction	8 000
32	Rotules AV de direction	10 000
33	Rotules Pivots direction	15 000
34	Barre stabilisatrice	35 000
35	Roulements moyeux AV et AR	35 000
36	Moyeux AV et AR	40 000
37	Kit d'embrayage	110 000
38	Disque d'embrayage	35 000
39	Piston coupelle	4 000
40	Coupelle des cylindres de roue	2 000
41	Maitre-Cylindre	35 000
42	Crémaillère	90 000
43	Klaxon	10 000
44	Joint culasse	15 000
45	Bielle	10 000
46	Transmission	35 000
47	Closions de transmission	20 000
48	Boite de vitesse BV	200 000
49	Bloc moteur	200 000
50	Main d'œuvre	50 000

4. VEHICULE TOYOTA HILLUX PICK-UP 3.0 4X 4; TOYOTA 4X2 et BUS TOYOTA HIACE

± ENTRETIEN ET REPARATION CLIMATISATION D'UN VEHICULE TOYOTA HILLUX PICK-UP 3.0 4X4 ; TOYOTA 4X2 et BUS TOYOTA HIACE

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Evaporateur	40 000
02	Huile PAG	8 000
03	Filtre habitacle	10 000
04	Fréon de gaz 134 A	10 000
05	Tuyau d'aspiration	10 000
06	Sonde	15 000
07	Pochette Joints	5 000
08	Détendeur	15 000
09	Compresseur moteur	130 000
10	Tuyau de refoulement	15 000
11	Condenseur	40 000
12	Main d'œuvre	10 000

± PIECES POUR REPARATION D'UN VEHICULE TOYOTA HILLUX PICK-UP 3.0 4X4 ; TOYOTA 4X2 et BUS TOYOTA HIACE

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Cylindre arrière	20 000
02	Bobines	15 000
03	Courroies de direction	10 000
04	Courroies motrice	30 000
05	Joint cache culbuteur	15 000
06	Jeu de balais essuie-glace	10 000
07	Jeu de plaquette frein avant	20 000
08	Jeu de plaquette frein arrière	25 000
09	Tambours frein arrière	40 000
10	Jeu de coussinet pallié	40 000
11	Jeu de coussinet bielle	40 000
12	Jeu de piston	80 000
13	Jeu de chemise	25 000

S_DAAG_100477 - Entretien et réparation des véhicules de la SONEB, gestions 2025 - 2026 en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

14	Jeu de segment	60 000
15	Pompe à gasoil	35 000
16	Pompe assistée	120 000
18	Pompe d'injection diesel	300 000
19	Pompe à eau	80 000
20	Pompe à huile	100 000
21	Culasse	300 000
22	Arbre à came	50 000
23	Vilebrequin	250 000
24	Capteur vilebrequin	30 000
25	Capteur ABS	30 000
26	Capteur MAP	30 000
27	Radiateur	100 000
28	Alternateur	80 000
29	Démarrreur	80 000
30	Amortisseurs AV et AR	75 000
31	Silentbloc caoutchoucs AV et AR	10 000
32	Biellettes AV de direction	15 000
33	Rotules AV de direction	20 000
34	Rotules Pivots direction	20 000
35	Barre stabilisatrice	80 000
36	Roulements moyeux AV et AR	40 000
37	Moyeux AV et AR	60 000
38	Kit d'embrayage	100 000
39	Buté d'embrayage	30 000
40	Disque d'embrayage	60 000
41	Piston coupelle	8 000
42	Coupelle des cylindres de roue	3 000
43	Maitre-Cylindre	50 000
44	Crémaillère	150 000
45	Bloc moteur	500 000
46	Joint culasse	30 000
47	Bielle	30 000
48	Capteur de température	20 000
49	Transmission	80 000
50	Closions de transmission	30 000
51	Boite de vitesse BV	450 000
52	Pont AV et AR	350 000
53	Boite de Transfer de clapotage 4X4	300 000
54	Klaxon	10 000

55	Rampe de distribution	50 000
56	Main d'œuvre	50 000

2

✓

①

Lot N° 2	Intitulé : Entretien et réparation des véhicules TOYOTA 4X4 Bâché diesel	
Procédures		
Mode de passation	Appel d'Offres Ouvert National	
Justification	Néant	
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	PV N°008/2025/CCMP/SP du 24/02/2025 et addendum autorisé par PV N° 011/2025/CCMP/SP du 11/3/2025	
Soumissionnaire(s)		
<ul style="list-style-type: none"> - ETS GEMADE - ETS GAMA - EXPERIENCE 2000 - SAPF - STEM SARL - GIANI & PARTNERS INVESTMENTS SARL 		
Soumissionnaires écartés		
Soumissionnaires	Motifs	
ETS GEMADE	Offre économiquement moins avantageuse	
ETS GAMA	Offre économiquement moins avantageuse	
EXPERIENCE 2000	Offre économiquement moins avantageuse	
STEM SARL	Offre économiquement moins avantageuse	
GIANI & PARTNERS INVESTMENTS SARL	Offre économiquement moins avantageuse	
Attributaire		
Nom	SAPF	
Montant proposé	3.311.670 F CFA TTC	
Montant évalué (corrigé)	3.376.098 F CFA TTC	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	Entretien et réparation des véhicules TOYOTA 4X4 Bâché diesel	
Prix	3.376.098 F CFA TTC	
Délai d'exécution	24 mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant	
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	
Autres	Néant	

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire du lot 2 au soumissionnaire **SAPF** suivant les prix unitaires ci-après :

1. PIECES, LUBRIFIANTS ET MAIN D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN D'UN VEHICULE TOYOTA HILLUX PICK-UP 3.0 4X4 ; TOYOTA 4X2 et BUS TOYOTA HIACE

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Huile à moteur	2 600
02	Filtre à huile	11 000
03	Filtre à gasoil	11 000
04	Filtre à air	15 000
05	Pré filtre	12 000
06	Joint boulon carter	500
07	Huile à pont	3 000
08	Huile à boîte	3 000
09	Huile assistée	2 500
10	Liquide lave glace	1 300
11	Nettoyant injecteur diesel	8 000
12	Main d'œuvre	10 000

2. PIECES, LUBRIFIANTS ET MAIN D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN D'UN VEHICULE TOYOTA PRADO ET LAND-CRUSER (4, 6 et 8 Cylindres)

N°	DESIGNATION	PU HT
01	Huile à moteur	2 600
02	Filtre à huile	11 000
03	Filtre à gasoil	11 000
04	Filtre à air	15 000
05	Pré filtre	10 000
06	Joint boulon carter	500
07	Huile à pont	3 000
08	Huile à boîte	3 000
09	Huile assistée	2 500
10	Liquide lave glace	1 300
11	Nettoyant injecteur diesel	8 000
12	Main d'œuvre	10 000

1. **VEHICULES TOYOTA HILLUX PICK-UP 3.0 4X4; TOYOTA 4X2 et BUS TOYOTA HIACE**

ENTRETIEN ET REPARATION CLIMATISATION D'UN VEHICULE TOYOTA HILLUX PICK-UP 3.0 4X4 ; TOYOTA 4X2 et BUS TOYOTA HIACE

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Evaporateur	55 000
02	Huile PAG	10 400
03	Filtre habitacle	8 000
04	Fréon de gaz 134 A	6 000
05	Tuyau d'aspiration	5 000
06	Sonde	12 000
07	Pochette Joints	5 000
08	Détendeur	20 000
09	Compresseur moteur	50 000
10	Tuyau de refoulement	40 000
11	Condenseur	64 000
12	Main d'œuvre	8 000

PIECES POUR REPARATION D'UN VEHICULE TOYOTA HILLUX PICK-UP 3.0 4X4 ; TOYOTA 4X2 et BUS TOYOTA HIACE

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Cylindre arrière	12 000
02	Bobines	12 500
03	Courroies de direction	6 000
04	Courroies motrice	25 000
05	Joint cache culbuteur	10 000
06	Jeu de balais essuie-glace	5 000
07	Jeu de plaquette frein avant	25 000
08	Jeu de plaquette frein arrière	35 000
09	Tambours frein arrière	40 000
10	Jeu de coussinet pallié	40 000
11	Jeu de coussinet bielle	40 000
12	Jeu de piston	90 000
13	Jeu de chemise	90 000
14	Jeu de segment	75 000
15	Pompe à gasoil	55 000

16	Pompe assistée	70 000
18	Pompe d'injection diesel	280 000
19	Pompe à eau	145 000
20	Pompe à huile	75 000
21	Culasse	400 000
22	Arbre à came	50 000
23	Vilebrequin	105 000
24	Capteur vilebrequin	25 000
25	Capteur ABS	35 000
26	Capteur MAP	30 000
27	Radiateur	70 000
28	Alternateur	40 000
29	Démarrreur	55 000
30	Amortisseurs AV et AR	15 000
31	Silentbloc caoutchoucs AV et AR	1 500
32	Biellettes AV de direction	10 000
33	Rotules AV de direction	25 000
34	Rotules Pivots direction	35 000
35	Barre stabilisatrice	30 000
36	Roulements moyeux AV et AR	30 000
37	Moyeux AV et AR	75 000
38	Kit d'embrayage	150 000
39	Buté d'embrayage	30 000
40	Disque d'embrayage	70 000
41	Piston coupelle	1 000
42	Coupelle des cylindres de roue	2 000
43	Maitre-Cylindre	55 000
44	Crémaillère	180 000
45	Bloc moteur	320 000
46	Joint culasse	25 000
47	Bielle	20 000
48	Capteur de température	15 000
49	Transmission	190 000
50	Closions de transmission	15 000
51	Boite de vitesse BV	350 000
52	Pont AV et AR	330 000
53	Boite de Transfer de clapotage 4X4	235 000
54	Klaxon	5 000
55	Rampe de distribution	45 000
56	Main d'œuvre	80 000

2. VEHICULES TOYOTA PRADO ET LAND CRUSER (4, 6 et 8 cylindres)

⊕ ENTRETIEN ET REPARATION CLIMATISATION D'UN VEHICULE TOYOTA PRADO ET LAND-CRUSER (4, 6 et 8 Cylindres)

N°	DESIGNATION	PU HT
01	Evaporateur	55 000
02	Huile PAG	10 000
03	Filtre habitacle	10 000
04	Fréon de gaz 134 A	6 000
05	Tuyau d'aspiration	5 000
06	Sonde	12 000
07	Pochette Joints	5 000
08	Détendeur	2 000
09	Compresseur moteur	50 000
10	Tuyau de refoulement	4 000
11	Condenseur	40 000
12	Main d'œuvre	8 000

⊕ PIECES POUR REPARATION D'UN VEHICULE TOYOTA PRADO ET LAND-CRUSER (4, 6 et 8 Cylindres)

N° Ordre	DESIGNATION	PU HT
01	Cylindre arrière	12 000
02	Bobines	15 000
03	Courroies de direction	6 000
04	Courroies motrice	25 000
05	Joint cache culbuteur	10 000
06	Jeu de balais essuie-glace	5 000
07	Jeu de plaquette frein avant	25 000
08	Jeu de plaquette frein arrière	35 000
09	Tambours frein arrière	40 000
10	Jeu de coussinet pallié	40 000
11	Jeu de coussinet bielle	40 000
12	Jeu de piston	90 000
13	Jeu de chemise	95 000
14	Jeu de segment	75 000
15	Pompe à gasoil	55 000
16	Pompe assistée	70 000

17	Porte filtre	20 000
18	Pompe d'injection diésel	250 000
19	Pompe à eau	75 000
20	Pompe à huile	133 000
21	Culasse	40 000
22	Arbre à came	45 000
23	Vilebrequin	25 000
24	Capteur vilebrequin	35 000
25	Capteur ABS	30 000
26	Capteur MAP	40 000
27	Radiateur	40 000
28	Alternateur	55 000
29	Démarrreur	85 000
30	Amortisseurs AV et AR	25 000
31	Silentbloc caoutchoucs AV et AR	1 800
32	Biellettes AV de direction	25 000
33	Rotules AV de direction	35 000
34	Rotules Pivots direction	30 000
35	Barre stabilisatrice de direction AV	30 000
36	Roulements moyeux AV et AR	45 000
37	Moyeux AV et AR	150 000
38	Kit d'embrayage	30 000
39	Buté d'embrayage	70 000
40	Disque d'embrayage	70 000
41	Piston coupelle	2 000
42	Coupelle des cylindres de roue	1 000
43	Maitre-Cylindre	180 000
44	Crémaillère	290 000
45	Bloc moteur	32 000
46	Joint culasse	40 000
47	Bielle	15 000
48	Capteur de température	30 000
49	Transmission	180 000
50	Closions de transmission	20 000
51	Boite de vitesse manuelle et Automatique	330 000
52	Pont AV et AR	190 000
53	Boite de Transfer de clapotage 4X4	220 000
54	Klaxon	45 000
55	Rampe de distribution	80 000
57	Main d'œuvre	25 000

S_DAAG_100477 - Entretien et réparation des véhicules de la SONEB, gestions 2025 - 2026 en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

Lot N° 3	Intitulé : Entretien et réparation des véhicules FORD diesel, NISSAN 4X4 Bâché diesel	
Procédures		
Mode de passation	Appel d'Offres Ouvert National	
Justification	Néant	
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	PV N°008/2025/CCMP/SP du 24/02/2025 et addendum autorisé par PV N° 011/2025/CCMP/SP du 11/3/2025	
Soumissionnaire(s)		
<ul style="list-style-type: none"> - ETS GEMADE - SAPF - STEM SARL 		
Soumissionnaires écartés		
Soumissionnaires	Motifs	
ETS GEMADE	Offre économiquement moins avantageuse	
SAPF	Offre économiquement moins avantageuse	
Attributaire		
Nom	STEM SARL	
Montant proposé	2.902.210 F CFA TTC	
Montant évalué (corrigé)	2.537.590 F CFA TTC	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	Entretien et réparation des véhicules FORD diesel, NISSAN 4X4 Bâché diesel	
Prix	2.537.590 F CFA TTC	
Délai d'exécution	24 mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant	
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	
Autres	Néant	

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Évaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire du lot 3 au soumissionnaire **STEM SARL** suivant les prix unitaires ci-après :

nd

1. PIECES, LUBRIFIANTS ET MAIN D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN D'UN VEHICULE DE FORD RANGER 3.0 4X4

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Huile à moteur	2 800
02	Filtre à huile	13 100
03	Filtre à gasoil	14 500
04	Filtre à air	15 000
05	Pré filtre	5 000
06	Joint boulon carter	500
07	Huile à pont	3 000
08	Huile à boîte	3 000
09	Huile assistée	3 500
10	Liquide lave glace	5 000
11	Nettoyant injecteur diesel	7 000
12	Main d'œuvre	5 000

2. PIECES, LUBRIFIANTS ET MAIN D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN D'UN VEHICULE NISSAN PICK-UP 2.0 4X4

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Huile à moteur	2 800
02	Filtre à huile	13 700
03	Filtre à gasoil	15 500
04	Filtre à air	18 700
05	Joint boulon carter	500
06	Huile à pont	3 000
07	Huile à boîte	3 000
08	Huile assistée	3 500
09	Liquide lave glace	5 000
10	Nettoyant injecteur diesel	7 000
11	Main d'œuvre	5 000

1. VEHICULES FORD RANGER 3.0 4X4

± ENTRETIEN ET REPARATION CLIMATISATION D'UN VEHICULE FORD RANGER 3.0 4X4

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Evaporateur	45 000
02	Huile PAG	5 000
03	Filtre habitacle	7 000
04	Fréon de gaz 134 A	8 000
05	Tuyau d'aspiration	9 000
06	Sonde	15 000
07	Pochette Joints	6 000
08	Détendeur	15 000
09	Compresseur moteur	90 000
10	Tuyau de refoulement	7 500
11	Condenseur	55 000
12	Main d'œuvre	20 000

± PIECES POUR REPARATION D'UN VEHICULE FORD RANGER 3.0 4X4

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Injecteurs électronique	235 000
02	Pompe haute pression	250 000
03	Pompe basse pression	400 000
04	Pompe de gavage	80 000
05	Porte filtre	55 000
06	Préfiltre	12 000
07	Cylindre arrière	25 000
08	Bobines	25 000
09	Courroies de direction	20 000
10	Courroies motrice	60 000
11	Joint cache culbuteur	15 000
12	Jeu de balais essuie-glace	16 000
13	Jeu de plaquette frein avant	25 000
14	Jeu de plaquette frein arrière	25 000
15	Tambours frein arrière	25 000

16	Jeu de coussinet pallié	45 000
17	Jeu de coussinet bielle	45 000
18	Jeu de piston	190 000
19	Jeu de chemise	120 000
20	Jeu de segment	60 000
21	Pompe à gasoil	150 000
21	Pompe assistée	70 000
22	Pompette à gasoil	90 000
23	Pompe d'injection diésel	150 000
24	Pompe à eau	45 000
25	Pompe à huile	110 000
26	Culasse	350 000
27	Arbre à came	85 000
28	Vilebrequin	180 000
29	Capteur vilebrequin	30 000
30	Capteur ABS	35 000
31	Capteur MAP	25 000
32	Radiateur	80 000
33	Alternateur	45 000
34	Démarrateur	55 000
35	Amortisseurs AV et AR	150 000
36	Silentbloc caoutchoucs AV et AR	15 000
37	Biellettes AV de direction	25 000
38	Rotules AV de direction	25 000
39	Rotules Pivots direction	25 000
40	Barre stabilisatrice	70 000
41	Roulements moyeux AV et AR	70 000
42	Moyeux AV et AR	70 000
43	Kit d'embrayage	350 000
44	Buté d'embrayage	45 000
45	Disque d'embrayage	150 000
46	Piston coupelle	5 000
47	Coupelle des cylindres de roue	2 000
48	Maitre-Cylindre	45 000
49	Crémaillère	170 000
50	Bloc moteur	850 000
51	Joint culasse	25 000
52	Bielle	25 000
53	Capteur de température	25 000
54	Transmission	60 000

55	Closions de transmission	25 000
56	Boite de vitesse BV	450 000
57	Pont AV et AR	800 000
58	Boite de Transfer de clapotage 4X4	180 000
59	Klaxon	6 000
60	Rampe de distribution	70 000
61	Main d'œuvre	120 000

[Signature]

[Signature]

[Signatures]

2. VEHICULES NISSAN PICK-UP 2.0 4X4

✚ ENTRETIEN ET REPARATION CLIMATISATION D'UN VEHICULE NISSAN PICK-UP 2.0 4X4

N°	DESIGNATION	P U HT
01	Evaporateur	48 000
02	Huile PAG	5 000
03	Filtre habitacle	8 500
04	Fréon de gaz 134 A	8 000
05	Tuyau d'aspiration	9 000
06	Sonde	15 000
07	Pochette Joints	6 000
08	Détendeur	15 000
09	Compresseur moteur	90 000
10	Tuyau de refoulement	7 500
11	Condenseur	55 000
12	Main d'œuvre	20 000

✚ PIECES POUR REPARATION D'UN VEHICULE NISSAN PICK-UP 2.0 4X4

N°	DESIGNATION	Montant HT
01	Cylindre arrière	15 000
02	Bobines	25 000
03	Courroies de direction	7 000
04	Courroies motrice	12 000
05	Joint cache culbuteur	13 000
06	Jeu de balais essuie-glace	16 000
07	Jeu de plaquette frein avant	25 000
08	Jeu de plaquette frein arrière	25 000
09	Tambours frein arrière	37 000
10	Jeu de coussinet pallié	45 000
11	Jeu de coussinet bielle	45 000
12	Jeu de piston	130 000
13	Jeu de chemise	110 000
14	Jeu de segment	45 000
15	Pompe à gasoil	25 000
16	Pompe assistée	70 000

17	Pompette à gasoil	25 000
18	Pompe d'injection diésel	90 000
19	Pompe à eau	45 000
20	Pompe à huile	45 000
21	Culasse	250 000
22	Arbre à came	70 000
23	Vilebrequin	120 000
24	Capteur vilebrequin	25 000
25	Capteur ABS	35 000
26	Capteur MAP	25 000
27	Radiateur	75 000
28	Alternateur	35 000
29	Démarrreur	45 000
30	Amortisseurs AV et AR	55 000
31	Silentbloc caoutchoucs AV et AR	4 500
32	Bielletes AV de direction	12 000
33	Rotules AV de direction	15 000
34	Rotules Pivots direction	15 000
35	Barre stabilisatrice	45 000
36	Roulements moyeux AV et AR	50 000
37	Moyeux AV et AR	35 000
38	Kit d'embrayage	210 000
39	Buté d'embrayage	20 000
40	Disque d'embrayage	75 000
41	Piston coupelle	5 000
42	Coupelle des cylindres de roue	2 000
43	Maitre-Cylindre	35 000
44	Crémaillère	110 000
45	Bloc moteur	400 000
46	Joint culasse	15 000
47	Bielle	20 000
48	Capteur de température	25 000
49	Transmission	60 000
50	Closions de transmission	20 000
51	Boîte de vitesse BV	350 000
52	Pont AV et AR	280 000
53	Boîte de Transfer de clapotage 4X4	120 000
54	Klaxon	6 000
55	Turbo compresseur	90 000
56	Main d'œuvre	120 000

Au regard des informations inscrites dans les tableaux) ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

- Lot 1 : Entretien et réparation des véhicules à essence et certains TOYOTA 4X4 Bâché diesel : **ETS GAMA** ;
- Lot 2 : Entretien et réparation des véhicules TOYOTA 4X4 Bâché diesel : **SAPF** ;
- Lot 3 : Entretien et réparation des véhicules FORD diesel, NISSAN 4X4 Bâché diesel : **STEM SARL.**

Le Président a clôturé la séance à 17 heures.

Fait à Cotonou, le 02 avril 2025

Le Président


Hugues MEHOU


Le Rapporteur


Houzérou IDRISOU


Les membres


Modeste DOSSOU-YOVO


Max-Aurel AHOUANHOUN


Olivier BOSSOU


Yvonnick AZANDOSSESSI


Chamchiatt KOFFE